

دائرة أوامر اللمس الجاف

الاتصال بمخرج اللوحة 220 فولت ، لإخراج أمر الاتصال الجاف
NC. أو NO
مناسب لتوصيل التحكم في الظل ، والاتصال لأنظمة التشغيل التابعة
لجهات خارجية ، وأمر الجهد المباشر DC

ملاحظة: دائرة الأوامر ليست مصممة لتوصيل الأحمال.

