

חיבור חילוף עם פנלים 2R 2 גידים בין הפנלים

אדום	חיבור + 12V
שחור	חיבור - 12V, משותף כניסות K1 K2
K1	חיבור מגע יבש רגעי להפעלת מוצא 1
K2	חיבור מגע יבש רגעי להפעלת מוצא 2
R1	מוצא 1 220V
R2	מוצא 2 220V
C	משותף מוצאים

משני-אין לגשר בין C ל L
להגדיר באמצעות בורד המצבים לחצן/מוצא 1 רגעי
 חיבור C משותף מוצאים במשני לגיד שחור K2, K1 בראשי
 חיבור R1 במשני למוליך צהוב K1 בראשי

ראשי-אליו מתחבר מוליך צרן המאור
 יש לגשר בין C ל L
 לחצן 1 מפעיל מוצא 1



להפעלת המאור מיותר משני מקומות-אפשרי
 לחבר פנלים משניים נוספים במקביל למשני 1